



AYUNTAMIENTO DE SIERO

plan especial de protección de las antiguas instalaciones del pozo siero en lieres [siero]

Documento de Aprobación Definitiva. Julio 2007

Denominación *Castillete Pozo nº 2 / Edificio de embarque* Referencia catálogo **C3**

Autoría proyecto *Oficina Técnica Solvay y Cía.* Cronología Proyecto: 1984-1985 Construcción: < 1986 Reformas o ampliaciones:

Dimensiones Número de plantas: 1 Altura libre (m): 8,35 (Embarque) / 32,5 (altura castillete) Superficie construida en planta (m2): 119 (Embarque) Superficie construida total (m2): 119+41= 160

Usos Originario: *Castillete* Actual: *Sin actividad*

Descripción *Castillete construido en acero con uniones soldadas, con cuatro apoyos articulados. Torre metálica de acero con uniones soldadas para soporte de las guías de las jaulas. Edificio de embarque de planta rectangular y una altura, con marquesinas adosadas en los testeros norte y sur (comunicación con la antigua sala de máquinas). Cubierta principal a dos aguas y secundaria a un agua en la fachada este, ambas de chapa nervada en el Edificio de Embarque y curva de material translúcido en las dos marquesinas. Cerramientos del edificio de embarque de fábrica de ladrillo visto y chapa nervada con paños de material translúcido, recibidos sobre estructura de acero con uniones soldadas. Dentro del Edificio de embarque existe una cabina de mando construida en chapa de acero y vidrio, en estado deficiente.*

Características físicas			Bueno, Aceptable, Regular, Deficiente	Estado de conservación
Elementos estructurales	Verticales	<i>Muro de carga de ladrillo y acero (Embarque) / Acero con uniones soldadas (Castillete)</i>	<i>Aceptable</i>	
	Horizontales	<i>Acero (plataforma del Castillete para apoyo ejes de poleas)</i>	<i>Aceptable</i>	
	Cubierta	<i>Acero (Castillete, Embarque y Marquesinas)</i>	<i>Aceptable</i>	
Elementos constructivos	Cerramientos	<i>Fábrica de ladrillo visto, chapa nervada, translúcido (Edificio de Embarque)</i>	<i>Aceptable</i>	
	Cobertura	<i>Chapa nervada (Edificio de Embarque), translúcido (Marquesinas)</i>	<i>Deficiente</i>	
	Solados	<i>Hormigón (Edificio de Embarque), chapa de acero (Plataforma del Castillete)</i>	<i>Deficiente</i>	
	Revestimientos			
	Carpintería exterior			
	Carpintería interior			
Instalaciones	Electricidad	<i>Dispone de instalación eléctrica</i>	<i>Anulada</i>	
	Alumbrado	<i>Dispone de instalación de alumbrado</i>	<i>Anulada</i>	
	Agua			
	Saneamiento			

Maquinaria *Además de las poleas y demás mecanismos vinculados al Castillete existe en el Edificio de Embarque maquinaria de diversa naturaleza* Deficiente

Interés patrimonial *Medio* Alto, Medio, Bajo, Nulo, Disconforme

Normativa Plan Especial		
Nivel de protección	<i>INTEGRAL [Bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias]</i>	<b>Obras permitidas:</b> <i>Conservación/ Restauración/ Consolidación</i>
Usos	<i>Dotacional</i>	
Necesidad de actuación	<i>Prioritaria</i>	
Prescripciones de intervención	<i>Eliminación del muro perimetral de bloque de hormigón que actualmente bordea el edificio. Sustitución del cierre actual de la caña del pozo por un nuevo cierre diáfano que permita percibir su oquedad, situado a la cota de acceso a la sala de embarque. Conforme a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, cualquier intervención sobre el edificio requerirá autorización de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias</i>	

Observaciones:

Estimación económica Intervención preferente: *Restauración* 119 m2 x 352 €/m2 (Edificio de embarque) + 48.000 € (Castillete)= 89.888 €



Denominación *Castillete Pozo nº 2 / Edificio de embarque*

Referencia catálogo **C3**

Documentación **fotográfica** Fecha: *23/06/2006*

Documentación **planimétrica**  
Archivo: *Archivo documental de HUNOSA [Minas de Lieres, S.A.]* Ref.: *L-3542, L-3641, L-3189*

